

Gliwice 17.02.2022r.

Protokół

z przeglądu przeprowadzonego w dniu 15.02.2022r. Osoby obecne podczas przeglądu: Beata Mikulska – ZSP nr 13 Gliwice, Michał Sowa – inspektor ppoż. Miejsce przeprowadzenia przeglądu Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 13 Gliwice, ul. Rubinowa 16a.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Blokowanie dostępu do drzwi ewakuacyjnych.



Podstawa prawna:

- § 4. [Czynności zabronione; obowiązki właścicieli lub zarządców terenów]
1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 - 18) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - e) Wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U.10.109.719)

2. Blokowanie dostępu do sprzętu ppoż.



Podstawa prawna:

- § 4. [Czynności zabronione; obowiązki właścicieli lub zarządców terenów]
1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
- 18) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
- a) Gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U.10.109.719)

3. Sprzęt i urządzenia ppoż. nie posiadają aktualnego oznakowania

Podstawa prawna:

- § 4. [Czynności zabronione; obowiązki właścicieli lub zarządców terenów]
2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
- 4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
- a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
- b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
- c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

Aktualnie obowiązującą normą jest PN-EN ISO 7010:2012

4. Brak aktualnych wpisów w książce obiektu budowlanego.

Audytowany okazał stosowne protokoły potwierdzające przeprowadzenie przeglądów dla instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej oraz przeglądu budowlany obiektu. Powyższe przeglądy winny zostać ujęte w książce obiektu budowlanego.

Ponadto audytowany okazał protokoły potwierdzające przeprowadzenie przeglądu gaśnic oraz badanie hydrantów wewnętrznych.

INSPEKTOR
ds. PPOŻ
Nr upr. K/20115019/17
inż. Michał Sowa